

PROTECCIÓN VIAL

CHALECO DE POLIESTER



8CPOL-200

La seguridad tiene valor

Descripción


Chaleco de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto fácilmente para evitar accidentes. Cuenta con cintas reflejantes que tienen la capacidad de reflejar la luz que incida sobre ellas.

2 Bandas de 360°
de reflejante




Vista posterior del chaleco


UNITALLA



Cierre de velcro



Reflejante de 2"



Bies naranja de
altavisibilidad



Poliéster Naranja de alta
visibilidad

Características

- Tela 100% poliéster de alta visibilidad.
- Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.
- Multiplo de 100 pzs
- Bies de poliéster al color de la tela.
- Color: High Visibility naranja.

8CPOL-200A

Disponible tambien
en color amarillo H.V

Visita www.siisaonline.com.mx



Campos de aplicación

Se aplica principalmente para personas que van a pie por lugares donde se encuentran expuestos a tráfico intenso, exteriores, patios de maniobras donde se operan montacargas y en las siguientes industrias

- Trabajadores expuestos al tráfico de vehículos.
- Almacenistas y montacarguistas.
- Industria de la construcción.
- Manufactura.
- Industria minera.
- Industria del transporte terrestre y aéreo.
- Actividades de vigilancia o supervisión.
- Actividades deportivas.

Limitaciones de uso

Para el uso adecuado, se debe considerar el siguiente:

Utilice en lugares donde se vea expuesto a tráfico intenso

Ocupe en almacenes y/o lugares donde se opere montacargas

Simpe utilícelo como accesorio complemento da la ropa de seguridad

Debido a su uso en exteriores verifique que no se encuentren deterioradas las cintas reflejantes

Limpieza

Revise periódicamente las condiciones de del chaleco, de encontrarse deteriorado, remplace de inmediato.

Para su limpieza utilice paño húmedo y/o lave por separado con agua fría, deje secar colgando.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de SIISA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, SIISA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 4 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216